

## Modyfikacja: usługa diagnostyki i naprawy serwera bezpieczeństwa - Time Stamper

Wioletta Brzeska, dn.03.12.2012r.

### Metryczka

	Osoba	Data
Projekt i klient	Utrzymanie systemu ePUAP MAiC	n/d
Nr umowy	27/COMARCHPOLSKA/MAC/PN/12	22.11.2012
Kto zgłosił modyfikację	Wykonawca - CA	30.11.2012
Kto utworzył opis modyfikacji	Wioletta Brzeska	30.11.2012
Kto ostatnio zmodyfikował	Wioletta Brzeska	04.12.2012
Analitik akceptujący	Wojciech Starowicz	04.12.2012
Projektant/Programista akceptujący	Wojciech Starowicz	04.12.2012

### Opis biznesowy

W związku z awarią urządzenia nShield DSE200 (Timestamp) o numerze seryjnym QSHR7420360, polegającym na braku uruchamiania się urządzenia, należy je wysłać do producenta (obecnie Thales Security) w celu diagnozy i naprawy. Konieczne jest w tym celu zamówienie usługi odnowienia supportu.

### Opis analityczny

W zależności od uszkodzeń, urządzenie zostanie naprawione w terminie od 3tygodni do 4 miesięcy od daty zlecenia.

### Projekt techniczny

1. Modyfikacja konfiguracji – NIE
2. Modyfikacja GUI - NIE
3. Modyfikacja kodu – NIE
4. Modyfikacja bazy danych – NIE

### Modyfikacja dokumentacji

1. Modyfikacja dokumentacji użytkownika – NIE

] 15-12-13\_KW\_360393\_DI\_plik22.DOC

2. Modyfikacja dokumentacji technicznej – NIE
3. Modyfikacja dokumentacji testowej –NIE

## Wycena

L.p.	Zakres prac	Rodzaj usługi (A/K,P/I)	Pracochłonność (roboczogodzin)
2	Wykonanie usługi diagnostyki, naprawy i supportu	P/I	564
		<b>Razem:</b>	<b>564</b>