

Modyfikacja: Upgrading a library, tape drives firmware and drivers

Adam Łaba dnia: 13.03.2013

Metryczka

	Osoba	Data
Projekt i klient	Utrzymanie systemu ePUAP MAiC	n/d
Nr umowy	UMOWY nr 11/MAiC/COMARCH/2012	30.01.2012
Kto zgłosił modyfikację	Adam Łaba	13.03.2013
Kto utworzył opis modyfikacji	Adam Łaba	13.03.2013
Kto ostatnio zmodyfikował	Wioletta Brzeska	20.03.2013
Analitik akceptujący	n/d	
Projektant/Programista akceptujący	n/d	

Opis biznesowy

W związku z wydaniem przez IBM nowszych wersji firmware dla napędów taśmowych, jak i samej biblioteki, zaleca się ich upgrade. Aktualnie urządzenie nie obsługuje nowych taśm. Po wysłaniu zapytania do IBM serwis otrzymaliśmy odpowiedź nakazującą upgrade urządzeń.

Opis analityczny

Aktualizacja urządzeń zostanie zrealizowana w następujących etapach:

- analiza firmware biblioteki
- analiza firmware napędów taśmowych
- analiza sterowników biblioteki, napędów taśmowych na serwerze tsm-backup

- dobór firmware i sterowników niekolidujących ze sobą i systemem operacyjnym na serwerze tsm-backup
- aktualizacja urządzeń po stronie TSM
- przeprowadzenie testów

Na czas samej aktualizacji mogą wystąpić przerwy w składowaniu danych na taśmy. Żadne z danych nie zostaną utracone, ich składowanie zostanie wyłącznie opóźnione.

Projekt techniczny

1. Modyfikacja konfiguracji – nie
2. Modyfikacja GUI – nie
3. Modyfikacja kodu – nie
4. Modyfikacja bazy danych – nie

Modyfikacja dokumentacji

1. Modyfikacja dokumentacji technicznej – nie
2. Modyfikacja dokumentacji testowej – nie
3. Modyfikacja dokumentacji użytkownika – nie

Wycena pracochłonności

L.p.	Zakres prac	Rodzaj usługi (A/K,P/I)	Pracochłonność (roboczogodzin)
1	Analiza	P/I	3
2	Modyfikacja	P/I	5
3	Testy	P/I	2
Razem:			10

Załączniki

n/d